

(写真は、2019年11月8日の丸札道標外しの際に撮影)



IMG_0048 ②天狗岩下橋 完全に流出



IMG_0060 ×印、倒木4



IMG_0066 ③天狗岩上橋



IMG_0068 ④荒竜岩下橋 完全に流出



IMG_0069 ⑤ 荒竜岩橋



IMG_0091 ⑥ 荒竜岩上橋



IMG_0099 ⑦天狗の庭橋、天狗の庭側が流されただけ



IMG_0140 下山時③天狗岩上橋取り外し



IMG_0147 下山時@栈橋外し



IMG_0192 下山時⑧馬返し橋、僧悟台側が流されただけ

(終)